

Venkovská usedlost Štít

Název	venkovská usedlost Štít
č. parc.	403, 404
č. p.	33
k. ú.	Křeslice
ulice	Ke Štítu
městská část	Praha 11
nemovitá kulturní památka	r.č. ÚSKP: 41380/1-2070

Usedlost vznikla pravděpodobně na místě starší tvrze, zmíněné v 15. století. Výrazná pestavba probíhla v renesanci a v 18. století byl objekt rozšířen do dnešního rozsahu. Adaptace na hospodářské využití probíhla v první polovině 19. století, po polovině 19. století bylo upraveno přelí. Trojkřídlý objekt se skládá ze střední třípatrové budovy a dvou symetrických postranních křídel. Usedlost Štít tvoří výraznou krajinnou dominantu. Stavební komplex pravidelného obdélného podrysu uzavřený na tech stranách budovami, na straně do silnice obvodovou zdí s osovou umístěnou pilířovou brankou. Hlavní přelí jednopatrové budovy bylo upraveno druhotně zaslepením oken a zřízením drobných okének. Hlavní budova rizalitův vystupuje z dispozice mladších hospodářských křídel. Fasáda je lénna plochou kordonovou římsou nad přízemím, okna přízemí jsou s plochými štukovými šambránami, okna 1. patra jsou ukončena kamennými římsami s osekávanými prvky v profilaci. Ze dvorní strany v místech opadané omítky jsou patrné stopy starších stavebních etap. Původní vnitřní patrování bylo nahrazeno větším počtem hospodářských podlaží. Právě dvorní kídlo z dvorní strany jsou lénny lisenovými rámci, oddělovacími dvě pole s kamennými ostními vstupu, ukončeno profilovanou římsou. V osách kamenných vstupů jsou velké vikýře do podstěší. Uvnitř je kídlo zaklenuto částí valenými a plackovými klenbami do pasu, částí plochostropé. Levé boní kídlo s barokně profilovanou římsou, vybíhající segmentem nad otvory do střešního prostoru je dochované již jen v náznacích, nebo je toto kídlo v havarijním stavu. Stechy jsou kryté pálenými taškami.

Údržba celého areálu byla dlouhodobě zanedbávána a z důvodu havarijního stavu objektu usedlosti bylo roku 2011 MHMP OPP vedeno správní řízení pro zanedbání základní údržby objektu ukončené rozhodnutím, ve kterém se vlastníkově objektu ukládá opatření včetně termínu pro jejich splnění. V letech 2012–2014 byla část opravena střešní krytina na nejvíce poškozených místech, dále byla vyspravena horní část oplocení areálu a krytina pravého (jihozápadního) přízemního kídla. V havarijním stavu je především levé (severovýchodní) přízemní kídlo (zícená stecha) a hlavní zvýšený objekt (poškozená krytina, zatékání, devné vnitřní konstrukce napadeny mj. devomorkou). Tento stav přetrvává do současnosti, a proto v roce 2017 byla vlastníku nemovitosti udlena pokuta za zanedbání základní údržby objektu.