

zámek Čertousy

Název	zámek Čertousy
č. parc.	187, 185
č. p.	82
k. ú.	Horní Počernice
ulice	Bártlova 11
městská část	Praha 20
nemovitá kulturní památka	r.č. ÚSKP: 41239/1-1977

Zámecký areál s drobnou barokní zámeckou stavbou na ose dvora signalizuje místo prvotního středověkého statku, kolem kterého později vznikla obec Čertousy. Po ástěném zrušení prohlášení za kulturní památku v r. 2009 tvoří areál kulturní památky hlavní budova zámku a část bývalého parku s pozemky parc. . 185, 187. Souasná stavba . p.82 je nad terénem barokní z počátku 18. století. Zámek je dvoupodlažní stavba na obdélném půdorysu s mansardovou valbovou stechou s plechovou polygonální vřizkou v ose hebene stechy. Hlavní přelí je ptiósé s okny v líci přelí. Fasáda je lenna pásovou kordonovou a profilovanou korunní římsou, naznačenou nárožní bosáží a štukovými rámci kolem oken. Stešní štít v ose přelí mívá pravděpodobně hodiny a na kídlech architektonickou výzdobu. Zadní přelí je zvláště výrazně vystupujícím rizalitem a štítem. Zámek je ástěně podsklepen, sklep je z lomového kamene zaklenut stlačenou valenou klenbou. Interiéry z většiny částí plochostropé, jedna místnost v přízemí zaklenuta segmenty do travers, část prostor má zrcadlovou klenbu. Kolem zámku jsou zbytky bývalého parku, který je terasovou zídkou oddělen od hospodářského dvora.

V letech 2011–2014 byl objekt neužívaný, ale zajištěn zábradlím vchodu a zabezpečením oken, stecha byla opravena. Vlastník plnil uložená opatření za účelem zabezpečení kulturní památky. Při obhlídce objektu v červnu 2018 bylo zjištěno, že v jihovýchodním přelí stavby došlo ke zícení obvodové štítové stěny vikýřového štítu a k ástěnému zícení stropu nad 2. NP. Došlo k propadu vikýře do stechy a uvolnění tašek na části stechy. Bylo konstatováno, že stavební technický stav kulturní památky je velmi špatný. Vlastník byl vyzván k zabezpečení vstupu do stavby a okolí stavby, a ke zpracování podrobného stavebního technického a historického průzkumu. V listopadu 2018 byla uskutečněna další obhlídka stavu objektu a okolí se zjištěním, že v okolí stavby bylo provedeno vykácení náletové zeleně, stavební technický ani stavební historický průzkum však vlastník stavby nepředložil. Stav objektu se dále zhoršuje.